OBSERVACIONES CODESA

CÓDIGO	COMPROMISO	OBSERVACIÓN
13159	Se implementarán sistemas de control de fuego para las instalaciones mineras más grandes y equipos de apoyo.	En el área de Punta Rincón, donde se encuentran los tanques de gas de Tropigas que abastecen la cocina; los rociadores contra incendios no están funcionando correctamente, tienen mas de una línea de respuesta obstruida (ver imágenes x x).
CIERRE		